



DVD/RW Brenner

Kurzanleitung

Führen Sie das USB Stromkabel und das USB Datenkabel in die passende Öffnung auf der Rückseite des DVD/RW Brenners (Abb.1+2).

Verbinden Sie die beiden USB Anschlüsse jetzt mit zwei USB-Buchsen ihres Computers (Abb. 3+4).



DVD/RW Burner

Quick Installation Guide

Plug in the USB power cable and USB data cable to the sockets on the rear of the DVD/RW (fig. 1+2). Then plug the two USB connectors into the USB ports of the computer to which it is connected (fig. 3+4).



Für Microsoft Windows XP und Vista,
sind keine Treiber notwendig, da die Windows Hardware Wizard den Treiber des DVD/RW Brenners automatisch installiert.

Für Microsoft Windows 2000:
Wenn die Hardware Wizard Sie nach der Suche eines neuen Treibers fragt, dann wählen Sie bitte „Treiber automatisch finden“ aus.
Bitte wählen Sie keinen anderen Bereich zum Suchen aus. Der Systemtreiber für die DVD/RW wird aufgespielt. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Für Apple OS X,
ist kein Treiber notwendig. OS X installiert den Treiber automatisch.

For Microsoft Windows XP and Vista:
No drivers are required, as the Windows hardware wizard will install this drive as a DVD/RW automatically.

For Microsoft Windows 2000:
When the hardware wizard asks to search for a new driver, simply select “find the driver automatically”. Do not tick any of the other locations to search from. Windows will then apply the system driver for this device. Then the device will be ready to use as a DVD/RW.

For Apple OS X:
No drivers are required as OS X will install this drive automatically.